07/2017

Mod: FSM-16E/N

Production code: RFE 16 C





Fiche d'Instruction

Q09

FI57

Montage bride isolant cuve RFE16

Page 1/1

1- mettre un goujon 4x15 de chaque côté de la cuve.

2- Placer l'isolant puis chercher le goujon.




3- Percer l'isolant. (Ex: à l'aide d'une clé à tube)




4- Faire apparaître le goujon. (Idem autre côté)



5- Placer la bride isolant sur la cuve puis la plier en appuyant dessus.



6- Mettre du frein filet sur le goujon. LOCTITE 2701 (Idem autre côté)



7- Visser l'écrou. Il doit être aligné sur l'extrémité du goujon. (Voir photo) (Idem autre côté)



8- Scotcher l'isolant

Rédigé par: A.GRENIER Validé par: M. DA SILVA
Ind: A Mise en place le: 21-09-15