



Machine	Explode	Code	Description
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	1	AB308	Main Switch
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	2	AB363	Thermostat
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	3	AG609	Middle Bridge
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	4		Front Side Support Left
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	5	AB964	Front Side Support Right
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	6		Back Support Left
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	7		Back Support Right
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	8		Back Middle Support Left
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	9		Back Middle Support Right
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	10	AB361	Feet
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	11	AA634	Drain Pipe Nut
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	12	AA637	Drain Pipe
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	13	AA638	Drain Pipe Cover
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	14		Body
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	15	AB975	Top Hinge Right
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	15		Top Hinge Left
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	16		Top
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	17		Airflow Duct
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	18	AA639	Sensor Fixed Clip
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	19	AC614	Sensor
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	20		Circle Fan Support
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	21	AH333	Circle Fan
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	22	AG014	Compressor(R600a)
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	23		Discharge Tube
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	24		Condenser Fan
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	24		Condenser Fan Blade
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	25		Condenser Cover Board
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	26	AB869	Condenser
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	27	AB914	Filter
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	28	AB120	Filter Drier
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	29	AB850	Basket Guard Grills
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	30		Unit Board
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	31	AB984	Water Pan
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	32		Plug
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	33	AB971	Junction Box
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	34	AF588	Front Panel
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	35		Screen Filter Support
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	36		Drawer
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	37	AJ528	Drawer Guide Left - AE829
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	38		Drawer Guide Right - AE828
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	39	AC613	Drawer Gasket
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	40		Screw
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	41		Washer

CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	42	AG178	Bridge
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	43	AH339	Wheel Support Left
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	43		Wheel Support Right
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	N/A	AB857	Standard Castor (Optional)
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	N/A	AC099	Braked Castor (Optional)
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	N/A	AJ162	Electrics for Compressor HPKD190A
CR711 - Polar gekoelde werkbank met 6 laden	N/A	AA631	Plastic Cap